

Bolt[®]**SPRAY IMPRIMACION EPOXI 2K**

CÓDIGO ARTICULO: 1012

ESPECIFICACIONES

Color: Beige.
 No amarillea.
 Alta protección antioxidante.
 Secado rápido.
 Resistente a la gasolina.

CARACTERÍSTICAS

Secado al tacto: 10-15 Minutos.
 Secado: 5 horas.
 Repintable: 12 Horas.
 Rendimiento: 2 m²/mano.
 Vida útil mezcla: 6 horas
 Temperatura aplicación: 5-35° C

DESCRIPCIÓN

Imprimación epoxi 2K antioxidante y alto agarre con una excelente resistencia al rociado de sal para la aplicación a la mayoría de los sustratos. Ideal como imprimación para aplicaciones de acabado industrial, proporciona una excelente protección contra el óxido, disolvente, gasolina, etc... Repintable con cualquier sistema de pintura.

INSTRUCCIONES DE USO

Dejar que el aerosol quede a temperatura ambiente. Quitar el capuchón de la tapa de seguridad. Invertir el aerosol y ponerlo con tapa sobre una superficie plana. Insertar la muesca del capuchón rojo en el pivote y apriete con la palma de la mano hasta el tope, liberando el endurecedor en el interior del aerosol. Agitar 2 minutos. Realizar una prueba de pintado. Distancia de pulverizado: 25-30 cm. Aplicar varias capas delgadas de manera cruciforme.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

Peligro: H222 Aerosol extremadamente inflamable. H229 Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta. H317 Puede provocar una reacción alérgica en la piel. H319 Provoca irritación ocular grave. H412 Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos. P102 Mantener fuera del alcance de los niños. P210 Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar. P251 No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261 Evite la inhalación de aerosol de vapor. EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando. P332+P313: En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico. P333+P313: En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico. P362: Quitar las prendas contaminadas. P363: Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas. P410 +P412 Proteger de la luz del sol. No exponer a temperaturas superiores a 50 o C / 122 o F. P501 Eliminar el contenido/el recipiente en los espacios acordados por la autoridad local/regional/nacional/internacional regulatorios. Solamente para uso profesional. Otros peligros: posible acumulación de mezclas explosivas sin suficiente ventilación.



INFO@BOLTPAINT.COM



WWW.BOLTPAINT.COM

+34 942 339 718
+34 942 310 115AVDA. DE LOS CASTROS 122
39012 - SANTANDER